

REFERENČNÍ LIST

Zimní stadion ICERINK, Praha 10

Výsledky instalace šetřičů WATERSAVERS

- Spotřeba před použitím šetřičů: 9 m³ /den
- Po instalaci WATERSAVERS: 5 m³ /den
- Úspora vody 4m³ denně **111 000 Kč/rok**

Výsledky instalace VodaOnline.cz


- Identifikace úniku vody **53 000 Kč/rok**

Základní údaje

- 19. 12. 2018 Instalace VodaOnline.cz
- 10. 1. 2018 Instalace šetřičů WATERSAVERS na sprchy a umyvadla


19. 1. 2018

- poslední den, kdy bylo možné naměřit nulové stavy (sytém byl těsný)



20. 1. 2018

- začal trvalý únik vody ze systému
- tempo úniku 55 l/hod. = 30 000 Kč/rok
- nárůst úniku na 95 l/hod. = 53 000 Kč/rok



26. 2. 2018

- závada odstraněna
- od 27. 2. 2018 opět nulové stavy
- **Příčina úniku vody** - pojistný ventil u bojleru



V Praze 3. 4. 2018

Ing. Vítězslav Kus
jednatel